



**Čepro a.s.**  
Spálená 5  
111 21 PRAHA 1

**Čepro a.s.** ®

Realmont spol. s r.o.  
Ing. Zdeněk Štefek  
Zeyerova 560/25  
P.O. BOX 88  
460 31 Liberec 1

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA  
ú/35/99

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ  
Praha, 6.4.1999

VEC: Zhodnocení aplikace Sikaton B

V rámci generálních oprav armaturních šachet produktovodů naší společnosti je kladen značný důraz na jejich těsnost proti podzemní a povrchové vodě v souvislosti s ochranou technologického zařízení těchto potrubních systémů pro dopravu ropných produktů.

Původní izolace, typového označení ROPOPLAST, dále pak PEHD byla v roce 1998 nahrazena nátěrovým systémem SIKATON B, dodávaným Vaší společností.

K použití Sikatonu B u a.s. Čepro sdělujeme :

Jeho aplikace byla provedena u 11 šachet na trase PS-6 Klobouky a SR 30 Loukov a u šachty č. 1 situované v objektu skladu Roudnice. Dále byl proveden nátěr při opravě betonové záchytné vany na skladě a.s. Čepro.

K vlastnímu použití Sikatonu B při opravě šachet je nutno dodat, že tyto jsou většinou situovány v podmáčených terénech a při opravě betonových stěn, bylo nutné čerpat z výkopu vodu, následně aplikován předmětný nátěr s tím, že došlo k postupnému vysychání stěn a dna šachet.

V současné době jsou šachty suché, i přes to, že v okolí stojí voda. Současně je nutno sdělit, že při prvních aplikacích nátěru docházelo k průsaku vody do šachty přes nedostatečné těsnění potrubních oken, které bylo vyřešeno následně .

TELEFON

249 13 059  
249 14 491

BANKOVNÍ SPOJENÍ

KOMERČNÍ BANKA PRAHA  
č.ú.: 11902 - 931 / 0100

IČO

60193531

DIČ

001 - 60193531

FAX


249 13 099

DÁLNOPIŠ

12 11 75  
12 28 17

Závěr : Dosavadní zkušenosti s aplikací nátěrového systému Sikaton B v a.s. Čepro jsou více než dobré. Současně se domníváme, že celkové hodnocení systému by mělo být provedeno po 3 - 4 leté aplikaci.

S pozdravem



Ferdinand Dvořák  
vedoucí oddělení údržby