

TECHNICKÝ LIST

SCHIMMELSTOP

Prostředek odstraňující plísně, řasy a lišejníky

CHARAKTERISTIKA

Schimmelstop se používá všude, kde se v domácnosti objeví plíseň. Aplikace je velmi jednoduchá. Stačí napadená místa z krátké vzdálenosti cca 3 – 5 cm postříkat a nechat působit 15 minut. Schimmelstop plíseň a řasy nejen zahubí, ale postižená místa dokonce vyčistí, a to bez dalšího mechanického drhnutí. Při silném napadení doporučujeme postup opakovat.

OBLASTI POUŽITÍ

Odstraňuje:

- ✓ černou plíseň na zdech v místech, kde se sráží páry v místě tepelných mostů
- ✓ černou plíseň ve spárách mezi dlaždicemi a obkladem, plíseň usazenou na trvale pružných tmelech kolem van, umyvadel a sprchových koutů
- ✓ plíseň na tapetách, plíseň na látkových závěsech a potazích
- ✓ řasy ze zdí a fasád, řasy z dřevěných konstrukcí a plotů, z drobné zahradní architektury
- ✓ lišejníky z chodníků, teras a střeš

APLIKACE

Plíseň před nastříkáním neodstraňovat mechanicky - nebezpečí rozptýlu plísníových výtrusů. Napadená místa postříkat z krátké vzdálenosti cca 3-5 cm a nechat působit 15 min. V případě silnějšího napadení je nutno postříkat opakovat.

Díky bělidlům tmavá místa zcela zmizí.

Z preventivních důvodů se doporučuje postříkat po cca 6 měsících opakovat.

V případě aplikace na pružné tmely, je nutno ošetřená místa po cca 10 minutách omýt vodou.

SPOTŘEBA

Litr tohoto prostředku vystačí na 20-30 m².

SKLADOVÁNÍ

Přípravek lze skladovat před odstraněním hermetické zátky cca 2 roky. Chraňte pečlivým uzavíráním před ztrátou účinnosti. Skladovat v chladu a temnu.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Při použití na textil, pružné tmely, tapety, nelakované dřevo, může dojít díky bělidlům, která přípravek obsahuje, k zesvětlení ošetřených míst. Nepoužívat na čistý kov – kovové části ihned omýt vodou.

Uschovávat mimo dosahu dětí. Při aplikaci nepít, nejíst a nekouřit. Vyvarovat se potřísnění pokožky či očí. Při potřísnění pokožky omýt tekoucí vodou. V případě zasažení očí, vymýt dostatečným množstvím vody a vyhledat lékaře. V případě nadýchání se velkého množství výparů vyhledat lékaře.

Nepoužívat a nemíchat s jinými čistícími prostředky. Hrozí uvolnění nebezpečných chlorových plynů

LIKVIDACE ODPADŮ

Do odpadu je možno předávat pouze prázdné obaly.

ZPŮSOB DODÁVEK

0,5 litrová láhev s rozprašovačem = 12 ks v kartonu

1 litrová láhev s rozprašovačem = 6 ks v kartonu

5 litrové kanystry